

108年度臺北市暑期KTV+電影院+量販業室內空氣品質專案稽查檢測結果

序號	公告場所名稱	標檢日期	CO ₂	CO	PM ₁₀	甲醛	細菌		是否合格	限期改善日期	複測日期	複測結果	複測後是否合格
			ppm	ppm	μg/m ³	ppm	CFU/m ³						
			標準值										
			1000	9.0	75.0	0.08	1500						
1	好樂迪景美店	108.07.01~02	692	0.6	16	ND	*	*	合格				
2	喜滿客京華影城	108.07.03~04	602	0.7	32	0.02	*	*	合格				
3	好樂迪松隆店	108.07.03~04	595	0.9	18	ND	*	*	合格				
4	好樂迪通化店	108.07.04~05	762	1.4	15	0.03	*	*	合格				
5	今日秀泰影城	108.07.04~05	825	1.1	24	0.02	*	*	合格				
6	家福股份有限公司台北桂林分公司	108.07.04~05	928	1.2	4	ND	*	*	合格				
7	好市多股份有限公司-北投分公司	108.07.05~06	1292	0.9	29	ND	*	*	超標	108.09.30	108.09.16	615	合格
8	好市多股份有限公司-內湖分公司	108.07.05~06	952	0.9	22	ND	*	*	合格				
9	華威天母影城	108.07.08~08	544	0.5	7	ND	*	*	合格				
10	好樂迪石牌店	108.07.08~08	458	0.6	23	ND	*	*	合格				
11	星聚點西門館	108.07.11~12	619	1.6	35	ND	*	*	合格				
12	國賓大戲院	108.07.11~12	628	0.6	63	0.03	*	*	合格				
13	喜滿客絕色影城	108.07.22~23	960	0.5	64	ND	*	*	合格				

序號	公告場所名稱	標檢日期	CO ₂	CO	PM ₁₀	甲醛	細菌		是否合格	限期改善日期	複測日期	複測結果	複測後是否合格
			ppm	ppm	μg/m ³	ppm	CFU/m ³						
			標準值										
			1000	9.0	75.0	0.08	1500						
14	好樂迪錦州店	108.07.24~25	554	1.3	22	ND	*	*	合格				
15	喜樂時代影城	108.07.31~08.01	500	0.6	17	ND	*	*	合格				
16	星聚點復興館	108.08.05~06	532	0.2	5	ND	*	*	合格				
17	家福股份有限公司台北三民分公司	108.08.05~06	617	<0.08	6	ND	*	*	合格				
18	大潤發流通事業股份有限公司中崙店	108.08.05~06	898	1.5	6	ND	*	*	合格				
19	家福股份有限公司台北南港分公司	108.08.05~06	1101	3.7	7	ND	*	*	超標	108.10.31	108.11.15	736	合格
20	家福股份有限公司台北東興分公司	108.08.07~08	781	2.4	11	0.02	*	*	合格				
21	遠百企業股份有限公司忠孝分公司	108.08.07~08	577	0.9	1	ND	*	*	合格				
22	台北京站威秀影城	108.08.08~09	700	0.7	8	0.02	*	*	合格				
23	家福股份有限公司台北重慶分公司	108.08.08~09	963	1.2	15	0.02	*	*	合格				
24	大潤發流通事業股份有限公司內湖分公司	108.08.12~13	740	1.5	7	ND	*	*	合格				
25	大潤發流通事業股份有限公司南湖分公司	108.08.12~13	781	1.4	22	ND	*	*	合格				
26	好樂迪木柵店	108.08.13~14	580	1.3	49	ND	*	*	合格				

序號	公告場所名稱	標檢日期	CO ₂	CO	PM ₁₀	甲醛	細菌		是否合格	限期改善日期	複測日期	複測結果	複測後是否合格
			ppm	ppm	μg/m ³	ppm	CFU/m ³						
			標準值										
			1000	9.0	75.0	0.08	1500						
27	台北信義威秀影城	108.08.13~14	673	0.7	9	ND	*	*	合格				
28	家福股份有限公司台北天母分公司	108.08.15~16	902	2.0	15	0.03	*	*	合格				
29	家福股份有限公司台北北投分公司	108.08.15~16	1196	1.9	30	0.03	*	*	超標	108.10.25	108.10.25	803	合格
30	星聚點壹號文創股份有限公司延平分公司	108.08.19~20	609	2.5	29	ND	*	*	合格				
31	錢櫃台北南京店	108.08.19~20	667	1.2	43	ND	*	*	合格				
32	家福股份有限公司台北內湖分公司	108.08.19~20	463	0.5	32	0.06	*	*	合格				
33	遠百企業股份有限公司景美分公司(愛買景美店)	108.08.19~20	885	0.9	28	ND	*	*	合格				
34	錢櫃台北中華新館	108.08.19~20	585	0.7	21	ND	*	*	合格				
35	好樂迪館前店	108.08.20~21	893	1.3	10	0.02	*	*	合格				
36	好樂迪內湖店	108.08.20~21	670	1.1	18	ND	*	*	合格				
37	哈拉數位影城	108.08.20~21	565	0.2	22	0.02	*	*	合格				
38	台北長春廣場國賓影城	108.08.21~22	895	0.7	17	0.02	*	*	合格				
39	錢櫃台北松江店	108.08.21~22	456	0.5	26	0.02	*	*	合格				

序號	公告場所名稱	標檢日期	CO ₂	CO	PM ₁₀	甲醛	細菌		是否合格	限期改善日期	複測日期	複測結果	複測後是否合格
			ppm	ppm	μg/m ³	ppm	CFU/m ³						
			標準值										
			1000	9.0	75.0	0.08	1500						
40	錢櫃台北林森店	108.08.22~23	407	0.6	16	ND	*	*	合格				
41	欣欣秀泰影城	108.08.22~23	558	0.7	8	0.02	*	*	合格				
42	好樂迪西寧店	108.08.22~23	573	0.5	32	ND	*	*	合格				
43	台北新光影城	108.08.22~23	579	0.6	12	ND	*	*	合格				
44	好樂迪中興店	108.08.23~24	668	0.7	21	ND	*	*	合格				
45	台北微風廣場國賓影城	108.08.23~24	581	0.5	7	ND	*	*	合格				
46	錢櫃台北SOGO店	108.08.26~27	458	0.8	20	ND	*	*	合格				
47	錢櫃台北敦南店	108.08.26~27	833	1.4	22	ND	*	*	合格				
48	in89豪華數位影城	108.08.26~27	659	0.8	28	0.03	*	*	合格				
49	台北日新威秀影城	108.08.26~27	575	0.8	16	0.05	*	*	合格				
50	美麗華(大直影城)	108.08.27~28	479	0.5	14	ND	*	*	合格				
51	大直皇家美麗新影城	108.08.27~28	532	0.8	5	ND	*	*	合格				
52	家福股份有限公司台北大直分公司	108.08.30~31	575	0.7	16	0.04	*	*	合格				