

109年度臺北市暑期量販業+電影院+KTV室內空氣品質專案稽查檢測結果

| 序號 | 公告場所名稱 | 標檢日期 | CO ₂ | CO | PM ₁₀ | 甲醛 | 細菌 | | 是否合格 | 限期改善日期 | 複測日期 | 複測結果 | 複測後是否合格 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-------------------|--------|--------------------|---|------|--------|------|------|---------|
| | | | ppm | ppm | μg/m ³ | ppm | CFU/m ³ | | | | | | |
| | | | 標準值 | | | | | | | | | | |
| | | | 1000 | 9.0 | 75.0 | 0.08 | 1500 | | | | | | |
| 1 | 家福股份有限公司台北重慶分公司 | 109.06.23~24 | 902 | 1.2 | 19 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | |
| 2 | 台北信義威秀影城 | 109.06.29~30 | 725 | 0.1 | 25 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | |
| 3 | 遠百企業股份有限公司忠孝分公司 | 109.06.29~30 | 740 | 0.9 | 12 | <0.015 | * | * | 合格 | | | | |
| 4 | 星聚點西門館 | 109.06.29~30 | 528 | 1.2 | 30 | <0.015 | * | * | 合格 | | | | |
| 5 | 哈拉數位影城 | 109.06.30~07.01 | 595 | 0.6 | 20 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | |
| 6 | 好樂迪西寧店 | 109.06.30~07.01 | 603 | 1.0 | 37 | <0.015 | * | * | 合格 | | | | |
| 7 | 家福股份有限公司台北大直分公司 | 109.07.01~02 | 553 | 0.6 | 10 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | |
| 8 | 錢櫃台北中華新館 | 109.07.01~02 | 523 | 0.8 | 15 | 0.03 | * | * | 合格 | | | | |
| 9 | 好樂迪錦州店 | 109.07.02~03 | 533 | 1.6 | 13 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | |
| 10 | 好樂迪館前店 | 109.07.02~03 | 656 | 1.8 | 9 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | |
| 11 | 錢櫃台北南京店 | 109.07.06~07 | 721 | 0.9 | 29 | 0.03 | * | * | 合格 | | | | |
| 12 | 錢櫃台北松江店 | 109.07.08~09 | 543 | 0.8 | 33 | 0.03 | * | * | 合格 | | | | |
| 13 | 錢櫃台北SOGO店 | 109.07.08~09 | 622 | 0.8 | 34 | 0.03 | * | * | 合格 | | | | |

| 序號 | 公告場所名稱 | 標檢日期 | CO ₂ | CO | PM ₁₀ | 甲醛 | 細菌 | | 是否合格 | 限期改善日期 | 複測日期 | 複測結果 | 複測後是否合格 | |
|----|---------------------|--------------|-----------------|-----|-------------------|--------|--------------------|---|------|--------|------|------|---------|--|
| | | | ppm | ppm | µg/m ³ | ppm | CFU/m ³ | | | | | | | |
| | | | 標準值 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1000 | 9.0 | 75.0 | 0.08 | 1500 | | | | | | | |
| 14 | 錢櫃台北敦南店 | 109.07.06~07 | 926 | 1.5 | 31 | 0.03 | * | * | 合格 | | | | | |
| 15 | 家福股份有限公司台北天母分公司(複測) | 109.07.11~12 | 913 | 1.6 | 16 | <0.015 | * | * | 合格 | | | | | |
| 16 | 台北新光影城 | 109.07.13~14 | 532 | 0.9 | 17 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | | |
| 17 | 喜滿客絕色影城 | 109.07.13~14 | 668 | 0.5 | 23 | <0.015 | * | * | 合格 | | | | | |
| 18 | 美麗華(大直影城) | 109.07.13~14 | 544 | 0.5 | 17 | <0.015 | * | * | 合格 | | | | | |
| 19 | 大直皇家美麗新影城 | 109.07.13~14 | 639 | 0.8 | 16 | <0.015 | * | * | 合格 | | | | | |
| 20 | 好樂迪木柵店 | 109.07.13~14 | 704 | 1.0 | 34 | <0.015 | * | * | 合格 | | | | | |
| 21 | 今日秀泰影城 | 109.07.13~14 | 603 | 1.3 | 2.6 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | | |
| 22 | 國賓大戲院 | 109.07.13~14 | 482 | 0.9 | 25 | 0.04 | * | * | 合格 | | | | | |
| 23 | 好樂迪石牌店 | 109.07.14~15 | 554 | 0.3 | 20 | 0.03 | * | * | 合格 | | | | | |
| 24 | In89豪華數位影城 | 109.07.14~15 | 523 | 0.7 | 20 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | | |
| 25 | 台北日新威秀影城 | 109.07.14~15 | 584 | 0.6 | 14 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | | |
| 26 | 華威天母影城 | 109.07.14~15 | 555 | 0.4 | 15 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | | |

| 序號 | 公告場所名稱 | 標檢日期 | CO ₂ | CO | PM ₁₀ | 甲醛 | 細菌 | | 是否合格 | 限期改善日期 | 複測日期 | 複測結果 | 複測後是否合格 |
|----|--------------------|--------------|-----------------|-------|-------------------|--------|--------------------|---|------|-----------|-----------|------|---------|
| | | | ppm | ppm | µg/m ³ | ppm | CFU/m ³ | | | | | | |
| | | | 標準值 | | | | | | | | | | |
| | | | 1000 | 9.0 | 75.0 | 0.08 | 1500 | | | | | | |
| 27 | 台北京站威秀影城 | 109.07.14~15 | 620 | 0.1 | 26 | 0.03 | * | * | 合格 | | | | |
| 28 | 台北長春廣場國賓影城 | 109.07.15~16 | 561 | 1.1 | 29 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | |
| 29 | 欣欣秀泰影城 | 109.07.15~16 | 980 | 1.5 | 25 | 0.03 | * | * | 合格 | | | | |
| 30 | 喜樂時代影城 | 109.07.16~17 | 516 | 0.4 | 18 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | |
| 31 | 好樂迪內湖店 | 109.07.16~17 | 754 | 0.9 | 30 | 0.04 | * | * | 合格 | | | | |
| 32 | 好樂迪通化店 | 109.07.16~17 | 719 | 1.5 | 14 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | |
| 33 | 台北松仁威秀影城 | 109.07.16~17 | 520 | 1.0 | 23 | 0.03 | * | * | 合格 | | | | |
| 34 | 好市多股份有限公司－北投分公司 | 109.07.18~19 | 638 | <0.08 | 24 | <0.015 | * | * | 合格 | | | | |
| 35 | 家福股份有限公司台北北投分公司 | 109.07.18~19 | 950 | 2.7 | 19 | 0.04 | * | * | 合格 | | | | |
| 36 | 大潤發流通事業股份有限公司南湖分公司 | 109.07.18~19 | 1345 | 1.9 | 19 | 0.02 | * | * | 超標 | 109.09.15 | 109.09.27 | 983 | 合格 |
| 37 | 家福股份有限公司台北內湖分公司 | 109.07.18~19 | 925 | 0.6 | 14 | 0.04 | * | * | 合格 | | | | |
| 38 | 好樂迪松隆店 | 109.07.20~21 | 603 | 0.2 | 24 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | |
| 39 | 台北微風廣場國賓影城 | 109.07.20~21 | 524 | 0.7 | 13 | 0.03 | * | * | 合格 | | | | |

| 序號 | 公告場所名稱 | 標檢日期 | CO ₂ | CO | PM ₁₀ | 甲醛 | 細菌 | | 是否合格 | 限期改善日期 | 複測日期 | 複測結果 | 複測後是否合格 | | |
|----|----------------------------|--------------|-----------------|------|-------------------|--------|--------------------|---|------|-----------|-----------|------|---------|--|--|
| | | | ppm | ppm | µg/m ³ | ppm | CFU/m ³ | | | | | | | | |
| | | | 標準值 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1000 | 9.0 | 75.0 | 0.08 | 1500 | | | | | | | | |
| 40 | 星聚點壹號文創股份有限公司延平分公司 | 109.07.21~22 | 498 | 0.8 | 20 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | | | |
| 41 | 好樂迪景美店 | 109.07.21~22 | 642 | 1.1 | 26 | 0.03 | * | * | 合格 | | | | | | |
| 42 | 遠百企業股份有限公司忠孝分公司 | 109.07.25~26 | 985 | 1.4 | 11 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | | | |
| 43 | 家福股份有限公司台北重慶分公司 | 109.07.25~26 | 1199 | 0.6 | 19 | <0.015 | * | * | 超標 | 109.09.15 | 109.09.27 | 946 | 合格 | | |
| 44 | 遠百企業股份有限公司景美分公司 (愛買景美店) | 109.07.27~28 | 930 | 1.7 | 23 | 0.03 | * | * | 合格 | | | | | | |
| 45 | 家福股份有限公司台北桂林分公司 | 109.07.27~28 | 977 | 13.5 | 30 | 0.03 | * | * | 超標 | 109.09.15 | 109.09.26 | 4.7 | 合格 | | |
| 46 | 好市多股份有限公司－內湖分公司 | 109.07.29~30 | 904 | 0.9 | 29 | 0.03 | * | * | 合格 | | | | | | |
| 47 | 家福股份有限公司台北三民分公司 | 109.07.29~30 | 643 | 0.7 | 23 | 0.05 | * | * | 合格 | | | | | | |
| 48 | 星聚點復興館 | 109.07.29~30 | 546 | 0.7 | 16 | 0.03 | * | * | 合格 | | | | | | |
| 49 | 好樂迪中興店 | 109.07.29~30 | 710 | 0.6 | 12 | 0.03 | * | * | 合格 | | | | | | |
| 50 | 大潤發流通事業股份有限公司中崙店 | 109.07.30~31 | 805 | 1.2 | 5 | 0.02 | * | * | 合格 | | | | | | |