

111年度臺北市暑期KTV+電影院室內空氣品質專案稽查檢測結果

序號	管編	公告場所名稱	標檢日期	CO ₂	CO	PM ₁₀	甲醛	是否合格
				ppm	ppm	µg/m ³	ppm	
				標準值				
				1000	9.0	75.0	0.08	
1	20903020003	錢櫃台北松江店	111.06.07~08	522	0.7	14	ND<0.005	合格
2	20901020001	台北京站威秀影城	111.06.13~14	688	0.6	16	<0.02(0.010)	合格
3	20903020006	錢櫃台北中華新館	111.06.13~14	510	0.5	18	0.04	合格
4	20901020004	台北長春廣場國賓影城	111.06.14~15	556	0.9	24	<0.02(0.008)	合格
5	20901020014	天母新光影城	111.06.14~15	582	0.2	3	<0.02(0.008)	合格
6	20903020019	星聚點壹號文創股份有限公司延平分公司	111.06.14~15	481	0.5	17	ND<0.005	合格
7	20903020016	好樂迪通化店	111.06.15~16	796	2.0	11	ND<0.005	合格
8	20903020013	好樂迪石牌店	111.06.23~24	515	1.4	29	ND<0.005	合格
9	20901020006	國賓大戲院	111.06.28~29	582	0.7	17	0.02	合格
10	20901020015	in89豪華數位影城	111.06.28~29	478	0.8	16	0.02	合格
11	20903020012	好樂迪錦州店	111.06.28~29	513	0.9	16	<0.02(0.008)	合格
12	20903020015	好樂迪館前店	111.06.28~29	587	0.6	15	<0.02(0.009)	合格
13	20901020011	台北新光影城	111.06.29~30	523	0.5	11	<0.02(0.014)	合格
14	20903020008	好樂迪西寧店	111.06.29~30	565	0.9	13	ND<0.005	合格
15	20901020008	今日秀泰影城	111.06.30~07.01	642	0.3	13	<0.02(0.009)	合格
16	20901020010	喜滿客絕色影城	111.06.30~07.01	568	0.1	6	<0.02(0.007)	合格
17	20903020001	錢櫃台北敦南店	111.06.30~07.01	781	0.6	17	<0.02(0.006)	合格
18	20901020016	美麗華大直影城	111.07.04~05	544	0.4	15	<0.02(0.010)	合格
19	20901020017	大直皇家美麗新影城	111.07.04~05	712	0.9	12	0.02	合格
20	20903020009	好樂迪中興店	111.07.04~05	706	1.9	34	<0.02(0.009)	合格
21	20903020018	星聚點復興館	111.07.04~05	718	2.0	21	<0.02(0.007)	合格
22	20903020004	錢櫃台北南京店	111.07.05~06	756	1.0	31	<0.02(0.006)	合格
23	20901020007	欣欣秀泰影城	111.07.05~06	620	0.5	10	0.03	合格
24	20901020002	台北信義威秀影城	111.07.06~07	948	0.7	16	<0.02(0.007)	合格
25	20901020018	台北松仁威秀影城	111.07.06~07	807	1.3	30	0.02	合格
26	20903020011	好樂迪內湖店	111.07.07~08	691	1.0	49	<0.02(0.008)	合格
27	20901020012	哈拉數位影城	111.07.07~08	629	0.4	13	<0.02(0.009)	合格
28	20901020013	喜樂時代影城	111.07.07~08	578	0.2	16	<0.02(0.011)	合格
29	20903020010	好樂迪景美店	111.07.13~14	639	0.6	24	<0.02(0.008)	合格
30	20903020014	好樂迪木柵店	111.07.13~14	631	0.6	29	ND<0.005	合格
31	20903020002	錢櫃台北忠孝店	111.07.18~19	511	0.4	26	ND<0.005	合格