106年度臺北市KTV及電影院室內空氣品質專案稽查檢測結果表

序號	公告場所名稱	巡檢日期	CO_2 ppm 巡檢值	標檢日期	CO_2 ppm	CO ppm	PM_{10} $\mu g/m^3$	甲醛 ppm	是否合格	限期改善日期	複測日期	CO_2 ppm 標準值
					標準值							
			1000		1000	9.0	75.0	0.08				1000
1	錢櫃台北敦南店	106/07/10	823.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	錢櫃台北SOGO店	106/07/10	578.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	錢櫃台北松江店	106/07/20	450.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	錢櫃台北南京店	106/07/25	412.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	錢櫃台北林森店	106/07/12	522.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	錢櫃台北中華新館	106/07/10	646.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	好樂迪松隆店	106/07/04	521.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	好樂迪西寧店	106/07/11	747.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	好樂迪中興店	106/07/06	681.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	好樂迪景美店	106/07/06	913.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	好樂迪內湖店	106/07/24	592.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	好樂迪錦州店	106/07/20	549.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	好樂迪石牌店	106/07/17	821.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	好樂迪木柵店	106/07/11	793.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	好樂迪館前店	106/07/10	760.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	好樂迪通化店	106/07/12	733.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	星聚點西門館	106/07/13	1081.4	106.08.09~10	1061	3.0	29	0.02	不合格	106.09.21	106.08.30	557
18	星聚點復興館	106/07/05	660.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	台北京站威秀影城	106/06/29	559.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	台北信義威秀影城	106/07/14	655.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	台北日新威秀影城	106/07/04	517.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	台北長春廣場國賓影城	106/07/12	780.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	台北微風廣場國賓影城	106/07/25	664.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	國賓大戲院	106/07/19	499.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	欣欣秀泰影城	106/07/17	480.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	今日秀泰影城	106/07/17	659.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	喜滿客京華影城	106/07/13	869.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	喜滿客絕色影城	106/07/04	823.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	台北新光影城	106/07/03	508.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	哈拉數位影城	106/07/06	547.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	喜樂時代影城	106/07/04	455.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	華威天母影城	106/07/12	597.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	in89豪華數位影城	106/07/13	519.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	美麗華(大直影城)	106/07/03	531.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-